

## Reference: Isolering



I denne begyggelse i Vanløse var det et ønske om, at få efterisoleret gavlene, for at opnå en bedre varmøkonomi i boligerne.

Da murværket fremstod nedslidt og dermed kunne give problemer med indtrængning af vand, valgte man at istandsætte murværket inden efterisoleringen.

Murværket blev gennemgået, alle fugerne blev kradset ud og efterfølgende omfuget.

Gavlne blev isoleret med specielle isoleringsbatts, herefter blev der trukket et lag armeringspuds på og der blev lagt armeringsnet i den "våde" puds. Ved udvendige hjørner blev der monteret hjørneprofiler og diagonalnet, der så glittes ind i pudsen.

Afslutningsvis blev alle isolerede overflader pudset og malarbehandlet

Før fremstod bebyggelsen med rødt murværk på facader og gavle. Efter reoveringen har gavlene fået en hvid markering som falder i god tråd med de hvide altaner og brystningsbånd

**FAKTA**

<b>Bygherre</b>	AB Katrinehøj
<b>Sted:</b>	Katrinehøj 1, 3A-B & 5A-B 2720 Vanløse
<b>År:</b>	2014
<b>Entreprisenum:</b>	6.170.000 kr.
<b>Rådgiver:</b>	A4 Arkitekter og Ingeniører
<b>Entrepriseform:</b>	Hovedentreprise
<b>Egenproduktion:</b>	Murerarbejde er udført i egenproduktion