

Reference: Vinduer og facader



I denne ejerforening har vi udskiftet ca. 120 vindues-elementer. Vinduerne er skiftet til nye lavenergi dannebrogsvinduer med koblede rammer.

På kvistvinduerne har vi udført en snedkergennemgang og efterfølgende malerbehandlet alle elementer.

Hele facaden er hedvandsafrenset, der er udbedret sætningskader, udskiftet skadede mursten, udkradset fuger og til slut er hele facaden omfugtet.

De pudsede felter i murværk og ved vinduer er eftergået for løs puds, herefter er alle felter pudset igen.

Sålbænkene i skifer er skiftet.

FAKTA

Bygherre:	EF Gorm
Sted:	Gormsgade 1 / Nørrebrogade 180 A-B 2200 København N
År:	2014
Entreprisenum:	2.228.000 kr.
Rådgiver:	A4 Arkitekter og ingeniører
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Egenproduktion:	Tømrer/snedker/murer/ blikkenslager arbejde udført i egenproduktion